

М. Б.

Добиване и обработване на желязото.

(По М. Ешнеръ и др.)

V.

Меко желязо и стомана.

Казахме въ миналата книжка, че всички лѣти желязни предмети иматъ тоя недостатъкъ, че лесно се чупятъ и не могатъ да се слепяватъ или кърпятъ чрезъ коване. Има, обаче, срѣдство за отстраняване на тоя недостатъкъ.

Нагорещяватъ желязото въ присѫтствие на въздухъ. Ки-слородътъ, който се съдѣржа въ въздуха, се съединява съ вжглерода на желязото и се обрѣща въ вжглероденъ двуокисъ, който отлетява. Сега вече новото желязо е по-чисто, съдѣржа по-малко вжглеродъ и е годно за коване. То добива нови свойства. Неговата чупливостъ се изгубва. То може да се огъва. Отъ такова желязо сѫ направени гвоздеите, телътъ, тенекията, карфицитъ и др.

Още по-меко става това желязо когато се нажежи. Така то може да се кове, да се пресува, да се одължава и да се слепява. И колкото по-силно е нажежаването, толкова по-меко става желязото. При 1600 градуса целзиеви то се разтопява.

Това желязо се нарича меко или **ковко желязо**.

Между чугуна и мекото желязо има трети видъ желязо. То запазва малко отъ крѣхкостъта на чугуна, но е по-твърдо отъ него и притежава ковкостъта на мекото желязо. То съдѣржа вжглеродъ по-малко отъ чугуна, а повече отъ ковкото желязо.

Ценните свойства на това желязо, наречено **стомана**, е неговата твърдостъ и **еластичностъ** (пъргавина).

Стоманата се добива отъ сурвото желязо. Добиването става по сѫщия начинъ, както и добиването на мекото желязо.

Стоманата се прави твърда или, както казватъ, **закалява се**, като се нажежава и се потапя въ студена вода. И колкото по-голѣма е разликата между температурата на на-